

DILM32-XHI31 - Moduł wyłącznika pomocniczego, 3zz+1zr, budowa, podłączenia na śrubę



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081058822
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	106112
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85389099

Opis ETIM

Klasa	Blok styków pomocniczych (EC000041)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków zwiernych	3
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków sygnalizacji błędu	0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	6 A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Model	Montaż od góry
Sposób montażu	Montaż czołowy
Oprawka	Brak

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081058822
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081842766
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1014991
--------	---------