


Płat naprawczy SMO 137/44-1000 mufa



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	SMO137/44-1000-ERROR
Nazwa producenta	NEXANS
ID produktu wg producenta	SMO137/44-1000-ERROR

Opis ETIM

Klasa	Rękaw naprawczy termokurczliwy (EC000219)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Model	Forma termokurczliwa
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem	137 mm
Średnica wewnętrzna po skurczeniu	44 mm
Długość	1000 mm
Bezhalogenowe	Brak informacji
Odporność na promieniowanie UV	Tak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1100781
--------	---------