

Eaton 218312

Eaton Moeller® series M22, soczewka w przycisku, płaska biała, symbol zacisku

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Seria Eaton Moeller® M22, akcesoria, soczewka przycisku
NUMER KATALOGOWY	218312
EAN	4015082183127
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	24 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	3 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	24 mm
MASA PRODUKTU	0.002 kg
CERTYFIKAT(Y)	UL/CSA certification not required
KOD MODELU	M22-XDL-W-X14

Charakterytyka & Funkcje

PROJEKT

Płaskie

NAPIS

Możliwość zastosowania
własnego ozn. ≤ 5 znaków,
wysokość liter 5 mm
Możliwość zastosowania
własnego ozn. > 5 znaków,
wysokość liter 3 mm

KOLOR KLOSZA

Biała

Klimatyczne warunki środowiskowe

TEMPERATURA OTOCZ.

PODCZAS PRACY —

70 °C

MAKS.

Weryfikacja projektu

**STRATY MOCY SPRZĘTU,
ZALEŻNIE OD NATĘŻENIA
PRĄDU PVID** 0 W

**WIELKOŚĆ STRAT MOCY
PDISS** 0 W

**STRATA MOCY NA
BIEGUN, ZAL. OD PRĄDU
PVID** 0 W

**ZNAMIONOWY PRĄD
ROBOCZY PRZY
OKREŚLONYM
ODPROWADZANIU
CIEPŁA (IN)** 0 A

**10.2.2 ODPORNOŚĆ NA
KOROZJĘ** Wymagania odnośnie do
normy produktowej
zostały spełnione.

**10.2.3.1 WERYFIKACJA
STABIŁOŚCI TERMICZNEJ
OBUDÓW** Wymagania odnośnie do
normy produktowej
zostały spełnione.

**10.2.3.2 SPRAWDZANIE
ODPORNOŚCI
MATERIAŁÓW
IZOLACYJNYCH NA
ZWYKŁE CIEPŁO** Wymagania odnośnie
normy produktowej
zostały spełnione.

**10.2.3.3
ODPORN.MAT.IZOL. NA
NADMIERNE
CIEPŁO/OGIEŃ
SPOWOD.WEW.REAKC.EL.** Wymagania odnośnie
normy produktowej
zostały spełnione.

**10.2.4 ODPORNOŚĆ NA
PROMIENIOWANIE UV** Na zapytanie

10.2.5 PODNOSZENIE Nie dotyczy, ponieważ
należy ocenić całą szafę
rozdzielczą.

**10.2.6 UDAR
MECHANICZNY** Nie dotyczy, ponieważ
należy ocenić całą szafę
rozdzielczą.

10.2.7 NAPISY Wymagania odnośnie do
normy produktowej
zostały spełnione.

**10.3 STOPIEŃ OCHRONY
ZESPOŁÓW** Nie dotyczy, ponieważ
należy ocenić całą szafę
rozdzielczą.

**10.4 ODSTĘPY
IZOLACYJNE
POWIETRZNE I
POWIERZCHNIOWE** Wymagania odnośnie do
normy produktowej
zostały spełnione.

**10.5 OCHRONA PRZED
PORAŻENIEM PRĄDEM** Nie dotyczy, ponieważ
należy ocenić całą szafę

Do pobrania

INSTRUKCJE MONTAŻU [IL04716002Z](#)

MODELE ECAD [ETN.218312.edz](#)

MODELE MCAD [DA-CS-
tastenplattenlinse flach](#)

[DA-CD-
tastenplattenlinse flach](#)

MULTIMEDIA [RMQ small E-Stop
emergency-stop button](#)

RYSUNKI [116C166](#)

ULOTKI [eaton-rmq-titan-selection-
aid-brochure-fl047002-en-
us.pdf](#)

	sterowniczą.
10.6 IMPLEMENTACJA ROZDZIELNIC I KOMPONENTÓW	Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 WEWNĘTRZNE OBWODY I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 POŁĄCZENIA DO PRZEWODNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA W SKALI MOCY/CZĘSTOTLIWOŚCI	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 NAPIĘCIE PROBIERCZE UDAROWE	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 TESTY OBUDÓW WYKONANYCH Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 WZROST TEMPERATURY	Nie dotyczy.
10.11 WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA	Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 DZIAŁANIE MECHANICZNE	Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.