

Blok styków pomocniczych, 1NO+1NC

AUXILIARY SWITCH 1NO+1NC FOR MCB 5SL, 5SY, 5SP, ON-OFF-SW. 5TL1, RCBO 5SU1, RCD 5SV



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4001869187402
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	5ST3010
Kraj pochodzenia	Czechy
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Do montażu z	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego	Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0,5
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków przełącznych	1
Liczba styków sygnalizacji błędu	0
Znamionowy prąd załączania	Nie dotyczy
Napięcie znamionowe	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Z samotestem prądu różnicowego	Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)	Nie dotyczy
Do maks. prądu styków głównych	Nie dotyczy

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4001869187402
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086410
--------	---------