

Mufa naprawcza 43/10 SMO43/10-1000

Mufa naprawcza 43/10



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907569523993
Nazwa producenta	NEXANS
ID produktu wg producenta	SMO43/10-1000
Seria produktu	Płaty remontowe

Opis ETIM

Klasa	Rękaw naprawczy termokurczliwy (EC000219)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Model	Taśma termokurczliwa
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem	43 mm
Średnica wewnętrzna po skurczeniu	10 mm
Długość	1000 mm
Bezhalogenowe	Nie dotyczy
Odporność na promieniowanie UV	Tak