

## Moduł styków pomocniczych 1NO+1NC, przedni



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081973934
Alt. ID produktu	199309
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	199309
Nazwa marki	Eaton
Seria produktu	Moeller series
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85389099

### Opis ETIM

Klasa	Blok styków pomocniczych (EC000041)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków sygnalizacji błędu	0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V	4 A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk sprężynowy
Model	Montaż od góry
Sposób montażu	Montaż czołowy
Oprawka	Brak

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081973934
-------------------------	---------------

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081974634
-------------------------	---------------